

T.C.


ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yapı Kontrol Müdürlüğü


TEKNİK RAPOR

İlçemiz Kemer Mahallesi Kışla Caddesi 348 ada 19 parsel No:6 kapı sayılı yerin mahallinde yapılan tetkikte; zemin katlı boş, metruk halde bulunan ve kullanılmayan, çevre sağlığını olumsuz yönde tehdit eden, kötü niyetli kişilerin kullanımına açık ve ayrıca statik açıdan tehlike arz eden yapının; İmar Kanununun 39.maddesine istinaden ivedilikle yıkılması kanaatiyle iş bu rapor tarafımızdan düzenlenmiştir.22.09.2026


Zabıta Memuru


ÖZGE KALKAN
ZB-Km (SSO)

Teknik Eleman


Furkan ÇELİK
İnşaat Mühendisi

Teknik Eleman


Yusa AKSU
İnşaat Mühendisi

ECENUR ALTAŞ

KEMER MAHALLESİ
MUHTARI

