

T.C.


ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yapı Kontrol Müdürlüğü


TEKNİK RAPOR

İlçemiz Tuna Mahallesi Osmangazi Caddesi 937 ada 12 parsel No:82 kapı sayılı yerin mahallinde yapılan tetkikte; tek katlı boş, metruk halde bulunan ve kullanılmayan, çevre sağlığını olumsuz yönde tehdit eden, kötü niyetli kişilerin kullanımına açık ve ayrıca statik açıdan tehlike arz eden yapının; İmar Kanununun 39.maddesine istinaden ivedilikle yıkılması kanaatiyle iş bu rapor tarafımızdan düzenlenmiştir.

Teknik Eleman



Yusuf Karip
Mimar

24.10.2026


F. KAHKAMA
Zabıta Memuru
794

24.10.2026

Teknik Eleman Mimar


Yash Kurdes
YH

24.10.2026