

T.C.

ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yapı Kontrol Müdürlüğü


TEKNİK RAPOR

İlçemiz Nine Hatun Mahallesi 132. Sokak 75 ada 15 parsel No:3/a kapı sayılı yerin mahallinde yapılan tetkikte; zemin katlı boş, metruk halde bulunan ve kullanılmayan, çevre sağlığını olumsuz yönde tehdit eden, kötü niyetli kişilerin kullanımına açık ve ayrıca statik açıdan tehlike arz eden yapının; İmar Kanununun 39.maddesine istinaden ivedilikle yıkılması kanaatiyle iş bu rapor tarafımızdan düzenlenmiştir.22.09.2026


Zabıta Memuru


Öğretmen KALKAN
Zbıta-Kom (SSO)

Teknik Eleman


Furkan ÇELİK
İnşaat Mühendisi

Teknik Eleman


Yusa AKSU
İnşaat Mühendisi

Adil TOPUZ
Nine Hatun Mahallesi
MUHTARI
Esenler / İSTANBUL